

9 ПОДГОТОВКА ТРАНСФОРМАТОРА К РАБОТЕ

До начала монтажа необходимо:

- изучить сопроводительную документацию трансформатора;
- подготовить трансформатор и его узлы;
- подготовить трансформаторное масло в количестве, необходимом для доливки трансформатора.

- подготовить силикатель для перезарядки воздухосушителя;

- залить в корпус отравы термометра трансформаторное масло, затем установить термометр (приложение Д);

- протереть изоляторы бензином и сухой ветошью.

- произвести внешний осмотр трансформатора.

Монтаж и ввод в эксплуатацию трансформатора производится без ревизии активной части.

При нарушении требований настоящего руководства по эксплуатации в части трансформирования, разгрузки, перевозки к месту монтажа или хранения, которые могли привести к появлению дефектов в трансформаторе, устранение которых невозможно без вскрытия, монтаж необходимо вести с ревизией активной части.

Отрегулировать уровень масла в расширителе с учетом средней температуры масла на уровне масла по шкале маслоказателя должен соответствовать температуре окружающего воздуха.

Произвести выпуск воздуха из-под всех предусмотренных конструкций трансфор-

матора воздуховпускных пробок.

Установить переключатель в положение, соответствующее требуемому напряжению на стороне ВН.

В случае появления розовой отраски большой части силикагеля-индикатора произ-

вести перезарядку воздухосушителя.

Засемлиль бак трансформатора.

10 НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЯ

Все указанные ниже, работы производить на окончательно собранном, залитом маслом, испытанном на герметичность трансформаторе. Методика проведения испытаний должна соответствовать ГОСТ 3484.1 ÷ 3484.5.

Произвести отбор пробы масла из бака трансформатора после доливки и остою в течение не менее 12 часов при температуре отбиравшего масла не ниже плюс 5°C. Отобранное масло подвергнуть полному химическому анализу.

Произвести измерения характеристик изоляции R_{15° и R_{60° с определением коэффициента абсорбции $R_{60^\circ}/R_{15^\circ}$. Коэффициент абсорбции ($R_{60^\circ}/R_{15^\circ}$) не должен быть ниже 1,3.

Измерить сопротивление изоляции между обмоткой НН и баком, обмоткой ВН и баком, обмоткой ВН и обмоткой НН. Измерения производить по схемам, указанным в паспорте трансформатора. Если температура изоляции ниже плюс 10 °C, то для измерения характеристики изоляции трансформатор должен быть нагрет.

Наименее допустимое значение сопротивления изоляции R_{60° обмоток трансформатора приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Сопротивление изоляции

Температура обмотки, °C	10	20	30	40	50	60	70
$R_{60^\circ}, \text{МОм}$	450	300	200	130	90	60	40

Сопротивление изоляции, измеренное при монтаже, должно быть не менее 70 % от заводских данных, указанных в паспорте.

Произвести измерение сопротивления постоянному току на положениях, указанных в паспорте трансформатора. Перед измерением произвести переключение устройства ПБЗ из первого положения в последнее и обратно, для снятия окисной пленки с контактной системы.

Величины сопротивлений, измеренных на одинаковых отключениях, не должны отличаться более чем на 2% от значений, приведенных в паспорте трансформатора при одинаковой температуре.

При соответствии результатов испытаний трансформатора требованиям настоящего руководства по эксплуатации трансформатор может быть введен в эксплуатацию.

11 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед вводом трансформатора в эксплуатацию оформить в двух экземплярах технические акты о производстве монтажа и ревизии (если она проводилась) с протоколами проверки герметичности смонтированного трансформатора и всех испытаний, подписанные представителем монтажной, надзорающей и эксплуатационной организаций.

К основному акту (передаваемому впоследствии в эксплуатацию) прикладываются все протоколы испытаний и измерений. Прилагаются также протокольные, акты, служебные записи и другие документы на отключение и нарушение технологии монтажа (если они имеются место).

Произвести проверку показаний термометра, ввод трансформатора в эксплуатацию должен производиться при температуре выше 10 °C.

Произвести выпуск воздуха из-под предусмотренных конструкций пробок. Проверить положение переключателей. Проверить отсутствие посторонних предметов на трансформаторе, заземление бака.

Если после монтажа прошло более трех месяцев, произвести измерение характеристик изоляции и отбор пробы масла из бака трансформатора.

Включение трансформатора в сеть с оливой производить толчком на полное напряжение или польском напряжения с нуля. Включение производить на время, необходимое для прослушивания и наблюдения за состоянием трансформатора.

При удовлетворительных результатах пробного включения трансформатор может быть включен под нагрузку.

Подготовка трансформатора к работе в процессе текущей эксплуатации.

Подготовку трансформатора к включению в процессе текущей эксплуатации производить согласно требованиям настоящей инструкции с выполнением мероприятий местной инструкции по оперативным переключениям.

Включение трансформатора производить без проведения испытаний и измерений, если это предшествующее отключение не было связано с проведением ремонтных работ и действием защите от внутренних повреждений.

Включение трансформатора в работу после проведения ремонтных работ производить только после проведения измерений и испытаний, наиболее четко выявляющих дефект, который мог быть допущен при выполнении работ.

Включение трансформатора в работу (в том числе и на номинальную нагрузку) допускается при температуре окружающей среды, соответствующей климатическому исполнению трансформатора.

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

В процессе эксплуатации контролировать величины тока нагрузки, напряжения и температуру верхних слоев масла.

В эксплуатации с течением времени отдельные части трансформатора, подвергаясь термическим, электродинамическим и механическим воздействиям, постепенно теряют свои первоначальные качества и могут прийти в неисправность. Трансформатор должен подвергаться периодическому внешнему осмотрю, техническому обслуживанию и ремонту.

При периодическом внешнем осмотре трансформатора необходимо проверять:

- состояние изоляторов (наличие или отсутствие трещин, сколов фарфора, чечей масла через уплотнения), состояние крепления контактных зажимов вводов и кабелей (без подъема на трансформатор);
- уровень масла в расширителе;
- состояние силикагеля-индикатора и наличие масла в колпаке масляного затвора воздуходоочистителя;
- состояние фланцевых соединений и уплотнения под крышкой трансформатора;
- температуру верхних слоев масла.

В зависимости от объема работ, производимых при ремонтах, различают два вида ремонтов:

- капитальный ремонт со вскрытием трансформатора с выемкой активной части;
- текущий ремонт с отключением трансформатора от сети, но без выемки активной части.

Внеочередные капитальные ремонты производятся в зависимости от результатов измерений и состояния трансформатора.

Капитальный ремонт производится в следующем объеме:

- вскрытие трансформатора, полъем активной части и осмотр ее;
- ремонт магнитопровода, обмоток и отводов, промывка горячим маслом активной части и протирка изоляторов;
- чистка, промывка и, в случае необходимости, окраска бака, крышки и расширителя;

- очистка или замена масла;
- сборка трансформатора с заменой резиновых уплотнений;
- проведение установочных измерений и испытаний;
- включение трансформатора.

В периодический текущий ремонт трансформатора с отключением от сети, но без выемки активной части входит следующие работы:

- наружный осмотр и устранение обнаруженных дефектов;
- чистка изоляторов и бака;
- проверка состояния уплотнений;
- слив осадков из расширителя, доливка в случае необходимости;
- отбор пробы масла.

Все виды работ проводятся в сроки согласно "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей" и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Переключения производить в следующем порядке:

- отвернуть стопорный винт положений фиксатора привода переключателя;
- повернуть ось привода таким образом, чтобы пластина фиксатора установилась на против требуемого положения на указателе положений, при этом возможен люфт до 5°;
- зафиксировать положение стопорным винтом;
- проверить правильность установления положения переключателя необходимому напряжению ВН;
- включить трансформатор.

Для очистки контактной системы переключателя от окиси и шлама рекомендуется при каждом переключении, но не реже одного раза в 6 месяцев, прокручивать переключатель до 10-15 раз в одну и другую стороны в отключном состоянии.

Если стопорный винт фиксатора не попадает в гнездо указателя положений (сбит диск указателя положений), то необходимо выполнить регулировку диска указателя положений в следующей последовательности:

- перевесить привод переключателя в одно из крайних положений (крайние положения переключателя имеют механическую блокировку);
- отслабить винты, крепящие диск указателя положений;
- повернуть диск указателя положений на требуемый угол (стопорный винт фиксатора должен попасть в гнездо диска);
- закрепить диск указателя положений винтами;
- произвести необходимое переключение и зафиксировать положение стопорным винтом.

8.2 РАСШИРИТЕЛЬ

Расширитель служит для обеспечения постоянного заполнения бака маслом при всех режимах работы трансформатора и для уменьшения поверхности соприкосновения масла с воздухом с целью защиты масла от окисления и увлажнения.

8.3 ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬ

Воздухоочиститель (Приложение Г) предназначен для очистки от влаги и промышленных загрязнений воздуха, поступающего в расширитель трансформатора при температурных колебаниях уровня масла.

Конструктивно воздухоочиститель состоит из системы труб, вваренных в корпус расширителя, масляного затвора, силикагеля для осушения воздуха (марки КСМГ), силикагеля индикатора и прозрачных смотровых колпаков.

Путь прохождения воздуха указан на рисунке, т.е. на своем пути воздух проходит через масляный затвор, очищающийся от механических примесей, слой силикагеля, который поглощает влагу, и слой силикагеля-индикатора.

Контроль за воздухоочистителем в эксплуатации заключается в наблюдении за окраской силикагеля-индикатора. Когда большая часть силикагеля-индикатора примет розовую окраску вместо голубой, воздухоочиститель необходимо перезарядить путем замены на новый или путем восстановления бывшего в употреблении силикагеля. Для восстановления сорбента необходимо:

- сушить силикагель-индикатор при температуре 120 °C до приобретения яркого голубой окраски;
- сушить силикагель-индикатор при температуре 300 °C в течение трех-четырех часов до получения влажности не более 0,5%.

Сушку силикагеля производить в противнях из алюминия.

На крыльце расположены:

- привод переключателя с указателем положений;
- узел установки термометра;
- вводы ВИ и НН (съемные), допускающие замену изолиторов без подъема активной части;
- вводы закрыты защитным кожухом;
- расширитель с воздухообогревителем и маслозукажателем.

Конструкция заклинов на шпильках вводов обеспечивает полное сечение жил кабеля без наплавления паконечников.

Для обеспечения герметичности разъемных частей трансформатора применяются уплотнения из маслостойкой резины.

6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Трансформатор снабжен табличкой, на которой указаны основные данные трансформатора.

Маркировка заклинов (вводов) для внешнего присоединения нанесена на бирки, приваренные к крыльце трансформатора.

На стороне НН около болта для заземления бака трансформатора выполнен знак заземления. На баке нанесены знаки «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ» и «МЕСТО СТРОПОВКИ».

Места пломбировки трансформатора: сливная пробка бака и расширителя, крышка трансформатора, шпильки вводов ВИ и НН.

7 УПАКОВКА.

Трансформаторы поставляются без упаковки.

8 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

8.1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Переключатель предназначен для регулирования напряжения.

Переключение ступеней напряжения производить при температуре масла не ниже минус 40 °C.

Конструктивно переключатель состоит из двух планок, подвижной и неподвижной, соединены отводы обмотки ВИ, а контакты с подвижной планкой через зубчатую передачу соединены с валом привода переключателя.

Привод переключателя соединен с переключателем через бумажно-бакелитовую трубку. Вал привода выводится через втулку на крыльце трансформатора, в которой имеются манжетные уплотнения (резиновые колпаки).

Каждому рабочему положению контактной системы переключателя соответствуют определенные положения фиксатора. Каждое положение фиксируется стопорным винтом, который вкручивается в пластину фиксатора и входит в гнездо указанного положения. Соответствие положений переключателей напряжению вторичной обмотки приведено в приложении А.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Перед переключением напряжения трансформатора отключите его как со стороны высшего, так и со стороны низшего напряжения.

Переключение возбужденного трансформатора не допускается!

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ 1^{го} В 1^ю ПОЛОЖЕНИЙ!

13 РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

В эксплуатации трансформатор должен подвергаться систематическому контролю и периодически планово-предупредительным ревизиям.

Трансформатор должен быть вскрыт для ревизии при температуре окружающего воздуха, равной или ниже температуры трансформатора. При относительной влажности воздуха выше 75% температуру трансформатора следует повышать не менее чем на 10°C выше температуры окружающего воздуха.

Поменяние, где производится ревизия трансформатора, должно быть сухим и чистым, защищенным от попадания атмосферных осадков и пыли.

Разборку трансформатора производить в такой последовательности:

- снять масло через сливную пробку в чистый резервуар;
- отвернуть гайки со шпилек вводов ВИ и НН, снять изолиторы;
- снять фиксатор положений привода переключателя;

- отвернуть болты, крепящие крышку к баку и снять крышку трансформатора;

- снять крепление активной части в баке и поднять активную часть;

Сборку трансформатора проводить в обратной последовательности.

Активная часть трансформатора подлежит сушке, если она находилась на воздухе при ревизии трансформатора более:

- 16 часов при сухой погоде (относительная влажность воздуха не более 65%);
- 12 часов при влажной погоде (относительная влажность воздуха не более 75%).

При относительной влажности воздуха выше 75%, активная часть подлежит сушке при любой длительности нахождения ее на воздухе.

Сушка активной части трансформатора производится при температуре 100-105°C.

Повышать температуру надо постепенно с интервалом 50°C в час. Сушка считается оконченной, если сопротивление изоляции, которое вначале уменьшается, а затем повышается, не будет в дальнейшем изменяться в течение 6 часов.

Температура заполненного масла не должна быть выше температуры активной части не менее, чем на плюс 5°C.

Результаты ревизии трансформатора оформляются соответствующим актом.

14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Трансформатор отправляется потребителю полностью собранный, залиный маслом. Перевозку трансформаторов от места разгрузки к месту монтажа производить по шоссейным или грунтовым дорогам, колесным транспортом соответствующей грузоподъемности. Допускается применение саней, в том числе для перевозки по снегу. Схемы погрузки и способы крепления трансформаторов при перевозке любым видом безрельсового транспорта заказчик разрабатывает самостоятельно.

Непосредственно после прибытия к месту назначения произвести осмотр трансформатора. Особое внимание уделить:

- постоянному креплению трансформатора на платформе;
- состоянию бака трансформатора, пломб, уплотнений, пробок. На баке трансформатора не должно быть вмятии или каких-либо других повреждений. Все пломбы и уплотнения на запорных устройствах должны быть исправны. На баке и платформе не должно быть следов течи масла;
- состоянию всех прочих узлов и деталей.

Узлы и детали не должны иметь механических повреждений.

При наличии повреждений трансформатора, разустановленного ЭИПа, должен быть составлен коммерческий акт, подписанный представителем заказчика и организацией, занимающейся транспортированием трансформатора.

Разгрузку трансформатора производить краном соответствующей грузоподъемности. Поплавок трансформатора разрешается только за крюки бака.

15 ХРАНЕНИЕ

Трансформатор до монтажа рекомендуется хранить в помещении или под навесом. При хранении трансформатора необходимо периодически производить наружный осмотр, контролировать уровень масла в расширителе, состояние сорбента и обновлять его по мере необходимости. Производить проверки величины пробивного напряжения масла из бака трансформатора и сопротивление изоляции. При появлении теми масла из-под маслоуплотнительных соединений подогнуть гайки.

Периодичность смотров и проверок - не реже одного раза в три месяца. Контроль за состоянием трансформатора при длительном хранении осуществлять, как за резервным трансформатором, согласно требованиям местных инструкций.

16 УТИЛИЗАЦИЯ

Для утилизации отработанного трансформаторного масла рекомендуется загаривание его в герметичные емкости с последующей регенерацией или сжиганием на полигонах в притоцных для этого установках.

При разливе масла необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива прорвать сухой гikanью. При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением.

Отходы черных и цветных металлов подлежат использованию как вторичное сырье и не должны складироваться на полигонах.

Сдавать отходы разрешается только квалифицированным органам, занимающимся их обезвреживанием.

2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественным масляным охлаждением с переключением без изогружения предназначен для питания потребных электронасосов добывы нефти от сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц.

Трансформатор предназначен для длительной работы при стационарной установке на открытом воздухе на высоте не более 1000 м над уровнем моря в условиях:

- рабочая температура окружающего воздуха от - 60 °C до + 40 °C;
- относительная влажность воздуха 80% при температуре 20 °C.

Не допускается эксплуатация трансформатора в средах, содержащих едкие пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, а также в среде, насыщенной токопроводящей пылью.

Не допускается эксплуатация трансформатора в местах, подверженных сильной тряске, вибрациям, ударам.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значения основных параметров и характеристик трансформатора указаны в паспорте

Превышение температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды не должно превышать следующих значений:

- обмоток 70 °C (по измерению сопротивления постоянному току);
- масла в верхних слоях 65 °C (по термометру).

Нагрузочная способность трансформаторов по ГОСТ 14209. Трансформатор допускает работу при следующих превышениях напряжения, подведенного к любому отверстию обмотки ВН, над номинальным напряжением данного отверстия:

- продолжительно не более, чем на 5% - при мощности не выше номинальной;
- продолжительно не более, чем на 10% - при мощности не выше 90% номинальной.

4 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Состав изделия, табличные и установочные размеры трансформаторов приведены в приложении В.

5 УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРА

Трансформатор состоит из активной части, переключателя, бака, крышки с вводами ВН и НН и расширителя с воздушообрушителем.

Магнитная система трансформатора плоскоштихованная, стержневого типа, собирается из холоднокатаной электротехнической стали.

Конструкция обмоток трансформатора - многослойные цилиндрические. Обмотки ВН имеют регулировочные отводы. Витки регулировочных отводов расположены в последних слоях обмотки. При изготовлении обмотки применена блочная намотка (т.е. обмотка ВН наматывается на обмотку НН). Осевая прессовка обмоток осуществляется при помощи ярмовых балок через элементы опорной изоляции.

Активная часть трансформатора жестко закреплена внутри верхней части бака. Над активной частью установлен переключатель, к исподвижным контактам которого присоединены регулировочные отводы обмоток ВН.

В верхней части бака приварены крючки для подъема трансформатора. В нижней части бака имеется пластина засмления и пробка для слива масла. Конструкция пробки позволяет брать пробу масла при частичном ее отвинчивании. Ко дну бака приварены салазки с отверстиями для крепления трансформатора к фундаменту и для его перемещения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией трансформатора и его составных частей, а также в руководстве содержатся сведения о технических характеристиках трансформатора, требования к транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации и ремонту трансформатора.

В руководстве по эксплуатации приведены следующие сокращенные обозначения:

ВН - высшее напряжение

ИИ - избыточное напряжение

Устройство ПБВ - устройство переключения обмоток трансформатора без возбуждения.

1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ, ВКЛЮЧЕННОМ В СЕТЬ ХОДЯ С ОДНОЙ СТОРОНЫ;
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТРАНСФОРМАТОР БЕЗ МАСЛА ИЛИ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ МАСЛА;
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТРАНСФОРМАТОР С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ВВОДАМИ;
- ВКЛЮЧАТЬ ТРАНСФОРМАТОР БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БАКА;
- ПРОИЗВОДИТЬ СВАРЬЕ РАБОТЫ НА БАКЕ ТРАНСФОРМАТОРА ВЫШЕ УРОВНЯ ЗАЛИВОГА МАСЛА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, УКАЗАННОГО РАБОТУ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА ДО УРОВНЯ ВЫШЕ МЕСТА СВАРКИ НА 200-250 ММ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ МАСЛА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К БАКУ ТРАНСФОРМАТОРА ПРИ НАЛИЧИИ:

- ПОДЗОРИТЕЛЬНЫХ ШУМОВ, ПОТРЕСКИВАНИЙ И Т.П., УКАЗЫВАЮЩИХ НА ГРЯЗЬ ИЗОЛЯЦИИ;
- ОБРЫВА СЛУШКОВ ПО ВВОДАМ ТРАНСФОРМАТОРА;
- ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ВВОДАМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПБВ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРЕ

Наименование руководства не является исчерпывающим, а служит дополнением к

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ);
 - правила устройства электроустановок (ПУЭ);
 - нормы испытаний электрооборудования;
 - правила техники безопасности электроустановок (ПТБ);
 - типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий.
- К работе по испытаниям, монтажу и эксплуатации трансформатора допускаются лица, прошедшие проверку знаний ПТЭ, ПУЭ, ПТБ и имеющие соответствующую квалификационную группу.

Приложение А

Таблица А.1 - Линейные напряжения ответвленной обмотки ВН при холостом ходе в зависимости от положения переключателя

| Напряжение, В |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 391 | 423 | 455 | 483 | 517 | 549 | 584 | 611 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 549 | 584 | 611 |

Приложение Б

Таблица Б.1- Сведения о содержании цветных металлов


Наименование металла, сплава	Группа (классификация по ГОСТ 1639-78)	Масса, кг
Алюминий и сплавы	I II IV	70,12 - 0,238
Медь и сплавы	0,386	1,148 1,23 0,861

Примечание - Основные узлы трансформатора, содержащие цветные металлы:

обмотки, отводы, вводы, переключатель, проводники электрических схем

Приложение В

Общий вид трансформатора



4.3 Монтажные части:

- термометр технический
- оправа защитная
- колпак к оправе
- шайба резиновая под термометр
- винт для крепления оправы
- 1 шт.;

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок устанавливается в течение трех лет со дня выхода изделия в эксплуатацию.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.

5.3 В течение гарантийного срока предприятия-изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать вышедший из строя трансформатор, при соблюдении потребителем требований стандартов или технических условий на этот трансформатор и инструкции завода.

5.4 Допустимый срок сохранности в консервации и упаковке изготавливается один год.

5.5 Необходимость проведения ревизии с подъемом активной части в период гарантийного срока - по согласованию с заводом-изготовителем. В противном случае завод имеет право снять гарантию.

5.6 Полный срок службы трансформатора - не менее 25 лет.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Трансформатор ТМПН 63 0,38/0,611 Ун/У-0 заводской номер 429 изготошен и принят в соответствии с ВЕЦИ .672033.000 ТУ и признан годным для эксплуатации



О.И. Налимова ...
расшифровка подписи
... 24.05.2005 ...
нижний, месяц, год

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

7.1 Трансформатор ТМПН 63 0,38/0,611 Ун/У-0 заводской номер 429 подвергнут консервации и упаковыванию согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

7.2
должность
личная подпись
расшифровка подписи
... 25.05.2005
нижний, месяц, год

1. Пробка для заливки и отбора проб масла.
2. Пластинка для заземления.
3. Бак. 4. Табличка.
5. Воздухосушитель.
6. Маслоказатель.
7. Расширитель.
8. Место для ввода кабеля.
9. Защитный колпак вводов.
10. Термометр.
11. Крышка трансформатора.
12. Крюк для подъема трансформатора.
13. Охлаждающие ребра.
14. Ввод ВН.
15. Привод переключателя.
16. Ввод НН.
17. Закид контактный.

Габаритные размеры, мм		Установочные размеры, м		Масса полная, кг	
L	B	H	L1	B1	
1056	550	1445	1008	550	480

П А С П О Р Т

Приложение Г
Установка термометра

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Трансформатор с естественным масляным охлаждением типа **ТМПН**, номинальной мощностью **63 кВА**, климатическое исполнение и категория размещения **УХЛ1**, номинальной частотой **50 Гц**, схема и группа соединения обмоток **Ун/У-0** с регулированием напряжения без возбуждения (**ПВЭ**).

Предприятие - изготовитель **ОАО «Электротехническая компания «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»**.

679016 Россия, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 1
Изделение сертифицировано органом по сертификатами РОСС RU.АЯ35.В01794
Сертификат соответствия РОСС RU.0001.10АЯ35
Срок действия с 12.04.04 по 12.04.07

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- | | |
|--|-----------|
| 2.1 Номинальное напряжение обмотки ВН | 0,611 кВ; |
| 2.2 Номинальное напряжение обмотки НН | 0,38 кВ; |
| 2.3 Номинальный ток обмотки ВН | 59,5 А; |
| 2.4 Номинальный ток обмотки НН | 95,7 А; |
| 2.5 Трансформатор залит маслом трансформаторным ГОСТ (ГУ)38.1011025-85 | |

Электрическая прочность масла в стандартном разряднике не менее 35 кВ.

2.6 Линейные напряжения отставлений обмотки ВН при холостом ходе приведены в приложении А.

2.7 Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении Б.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

- | | | |
|--|--------|-----|
| 3.1 Потери холостого хода | 237,75 | Вт; |
| 3.2 Ток холостого хода | 2,43 | %; |
| 3.3 Потери короткого замыкания, приведенные к 75°C | 1288,6 | Вт; |
| 3.4 Напряжение короткого замыкания, приведенное к 75°C | 4,44 | %; |
| 3.5 Линейное сопротивление обмоток ВН постоянному току в номинальном режиме при температуре 14°C (Ом). | | |

AB 0,1070 , BC 0,1075 , AC 0,1090 ,
ре 14°C (Ом)..

3.6 Линейное сопротивление обмоток НН постоянному току при температуре 14°C (Ом),

ав 0,02701


, вс 0,02704 , ас 0,02719

ВН-бак 700, НН-бак 600, ВН-НН 800.

- 3.8 Изоляция обмоток испытана напряжением в течение одной минуты
- приложенным ВН 5 кВ, НН 5 кВ при частоте 50 Гц
 - индуктированным 760 В на стороне НН при частоте 100 Гц.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ


- 4.1 Трансформатор
- 4.2 Руководство по эксплуатации



1. Колпак 2. Оправа защитная 3. Термометр 4. Шайба резиновая 6. Масло трансформаторное

Приложение Д
Воздухоочиститель

СОДЕРЖАНИЕ



1. Паспорт
 - основные сведения об изделии;
 - основные технические данные;
 - результаты испытаний;
 - комплектность;
 - ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя;
 - свидетельство о приемке;
 - свидетельство о консервации и упаковывании.
2. Руководство по эксплуатации
 - меры безопасности;
 - назначение изделия;
 - технические характеристики;
 - состав изделия;
 - устройство трансформатора;
 - маркировка и пломбирование;
 - упаковка;
 - описание и работа составных частей изделия;
 - подготовка трансформатора к работе;
 - наладка и испытания;
 - ввод в эксплуатацию;
 - техническое обслуживание трансформатора;
 - ремонта трансформатора;
 - транспортирование;
 - хранение;
 - утилизация.
3. Приложения
 - приложение А "Линейные напряжения ответвлений обмотки ВН при холостом ходе";
 - приложение Б "Сведения о содержании цветных металлов";
 - приложение В "Общий вид трансформатора (состав изделий, габаритные и установочные размеры трансформаторов);
 - приложение Г "Установка термометра";
 - приложение Д "Воздухоочиститель".

1. Колпак прозрачный. 2. Колпак масляного затвора. 3. Силикагель осушитель. 4. Расширитель.
5. Силикател-индикатор. 6. Решетка. 7. Фланец. 8. Прокладка. 9. Прокладка. 10. Масло.


2

3

4

5

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
"БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ"



ТРАНСФОРМАТОР
ТМПН – 63 0,38/0,611 Ун/У-0

заводской номер № 429