Лист осмотра автомобиля по состоянию на «03» апреля 2020 г.
АВТОМОБИЛЬ VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN
рег.№ А643АВ186 инв.№11390239, год выпуска 2005,



№	Отметка	№	Отметка
1	Мелкие царапины, сколы	11	Расслоение ЛКП, коррозия
2	Мелкие царапины, сколы	12	Мелкие царапины, сколы
3	Мелкие царапины, сколы	13	Мелкие царапины, сколы
4	Мелкие царапины, сколы	14	-
5	Расслоение ЛКП, коррозия	15	-
6	Мелкие царапины, сколы	16	Мелкие царапины, сколы
7	Мелкие царапины, сколы	17	-
8	Мелкие царапины, сколы	18	-
9	Мелкие царапины, сколы	19	-
10	Мелкие царапины, сколы	20	-

В таблицу вносить следующие значения: царапина (более 5 см), вмятина, трещина, коррозия.
В случае отсутствия - указать «нет» или поставить прочерк

Осмотр произвел:

Осмотр стекол и оптики



№	Отметка
1	Скол, трещина
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-

В таблицу вносить следующие значения: скол, трещина, запотевание фары

В случае отсутствия - указать «нет» или поставить прочерк

Осмотр интерьера салона



№	Отметка
1	Загрязнение
2	Загрязнение
3	Загрязнение
4	Загрязнение
5	-
6	Загрязнение
7	Загрязнение
8	-
9	Загрязнение
10	Загрязнение
11	-
12	Загрязнение
13	Загрязнение
14	-
15	Загрязнение
16	Загрязнение
17	Загрязнение

16 – потолок в салоне 17 - 3-й ряд сидений (при их наличии)

В таблицу вносить следующие значения: загрязнение, царапина, вмятина, трещина, порыв, прокур.
В случае отсутствия - указать «нет» или поставить прочерк

Осмотр произвел: